

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2022년05월27일

측정결과	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	LX40A	9.98	22.05.27	0.004	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	YSP/1	10.03	22.05.27	0.004	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	YSP/1	9.98	22.05.27	0.002	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	LX40A	10.02	22.05.27	0.005	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 설 비	YSP/1	10.00	22.05.27	0.001	미만
	반출 - 01	지점 6. 폐기물반출구	YSP/1	10.01	22.05.27	0.003	미만
	주변 - 01	지점 7. 주 변 지 역	YSP/1	9.99	22.05.27	0.001	미만
	야적 - 01	지점 8. 폐기물보관	YSP/1	10.03	22.05.27	0.003	미만
	야적 - 02	지점 9. 폐기물보관	YSP/1	10.01	22.05.27	0.005	미만

1. 부지-1(시작전)	1. 부지-1(시작후)
	
측정시작시간:08:01	측정종료시간:12:10
2. 부지-2(시작전)	2. 부지-2(시작후)
	
측정시작시간:08:03	측정종료시간:12:14
3. 부지-3(시작전)	3. 부지-3(시작후)
	
측정시작시간:08:05	측정종료시간:12:15
4. 부지-4(시작전)	4. 부지-4(시작후)
	
측정시작시간:08:07	측정종료시간:12:16
5. 위생-1(시작전)	5. 위생-1(시작후)
	
측정시작시간:08:40	측정종료시간:09:44

6. 반출-1(시작전)	6. 반출-1(시작후)
	
측정시작시간:11:01	측정종료시간:12:11
7. 주변-1(시작전)	7. 주변-1(시작후)
	
측정시작시간:09:20	측정종료시간:11:25
8. 야적-1(시작전)	8. 야적-1(시작후)
	
측정시작시간:15:28	측정종료시간:16:25
9. 야적-2(시작전)	9. 야적-2(시작후)
	
측정시작시간:15:29	측정종료시간:16:31

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2022년05월27일

측정결과	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	YSP/1	10.02	22.05.27	0.001	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	YSP/1	10.00	22.05.27	0.003	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	YSP/1	10.03	22.05.27	0.003	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	YSP/1	9.99	22.05.27	0.003	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 설 비	YSP/1	9.98	22.05.27	0.003	미만
	반출 - 01	지점 6. 폐기물반출구	YSP/1	10.03	22.05.27	0.002	미만
	주변 - 01	지점 7. 주 변 지 역	YSP/1	10.05	22.05.27	0.004	미만
	야적 - 01	지점 8. 폐기물보관	YSP/1	10.04	22.05.27	0.004	미만
	야적 - 02	지점 9. 폐기물보관	YSP/1	10.03	22.05.27	0.001	미만

1. 부지-1(시작전)	1. 부지-1(시작후)
	
측정시작시간:11:10	측정종료시간:15:16
2. 부지-2(시작전)	2. 부지-2(시작후)
	
측정시작시간:11:12	측정종료시간:15:17
3. 부지-3(시작전)	3. 부지-3(시작후)
	
측정시작시간:11:13	측정종료시간:15:18
4. 부지-4(시작전)	4. 부지-4(시작후)
	
측정시작시간:11:14	측정종료시간:15:19
5. 위생-1(시작전)	5. 위생-1(시작후)
	
측정시작시간:11:22	측정종료시간:12:31

6. 반출-1(시작전)	6. 반출-1(시작후)
	
측정시작시간:14:15	측정종료시간:15:26
7. 주변-1(시작전)	7. 주변-1(시작후)
	
측정시작시간:12:55	측정종료시간:14:58
8. 야적-1(시작전)	8. 야적-1(시작후)
	
측정시작시간:15:30	측정종료시간:16:41
9. 야적-2(시작전)	9. 야적-2(시작후)
	
측정시작시간:15:33	측정종료시간:16:44

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2022년05월28일

측정결과	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	야적 - 01	지점 1. 폐기물야적	YSP/1	10.03	22.05.28	0.004	미만
	야적 - 02	지점 2. 폐기물야적	YSP/1	9.99	22.05.28	0.001	미만
	야적 - 03	지점 4. 폐기물야적	YSP/1	9.99	22.05.28	0.001	미만
	야적 - 04	지점 5. 폐기물야적	YSP/1	10.00	22.05.28	0.003	미만

1. 야적-1.2(시작전)	1. 야적-1.2(시작후)
	
측정시작시간:07:40	측정종료시간:08:42
2. 야적-3.4(시작전)	2. 야적-3.4(시작후)
	
측정시작시간:07:42	측정종료시간:08:43

제2015-120002호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 주식회사 민영

소재지 (235-800) 강원도 태백시 태백로 980 (황지동 71-19)

대표자성명 김진필

총 대행(지정) 사업장(0)개소, 근로자(0)명
한 계

관 할 지 역
지정사항 대행(지정) 사업장(0)개소, 근로자(0)명
한 계

대행(지정) 전국
지역

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.



『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2015. 7. 14

중부지방고용노동청 태백지청장



측정지점위치도



시공 비율	100% fibers/cc 이하			공사명 : 정선 신동읍 안경다리 새돌마을사업 지정폐기물 (석면) 해체 및 철거공사			
시공 비율	100% fibers/cc 이하						
건축물명 가옥		농도측정기관 주식회사 민영		석면 분석기관 주식회사 민영	연구원(통역원) 석면 해체 중 농도측정	축척 No Scale	
건축물 소재지 충북도 충주시 신안면 관덕로 785-179		일시 2022년 05월 28일					

시공 비율	100% fibers/cc 이하			공사명 : 정선 신동읍 안경다리 새돌마을사업 지정폐기물 (석면) 해체 및 철거공사			
시공 비율	100% fibers/cc 이하						
건축물명 가옥		농도측정기관 주식회사 민영		석면 분석기관 주식회사 민영	연구원(통역원) 석면 해체 중 농도측정	축척 No Scale	
건축물 소재지 충북도 충주시 신안면 관덕로 574-4		일시 2022년 05월 28일					